

评价人员及现场照片

	
评价人员现场照片（左边李毅雄，右边周忠菊）	加油站全景
	
加油机和加油岛	油罐区
	
卸油口	消防器材、危废暂存间

宏源加油站安全现状评价报告



洗车区



视频监控



液位仪



配电室



站房内制度上墙



油水分离池