

项目组长任命书

根据有关法律、法规及本项目服务《合同书》《委托书》及本机构过程控制手册的工作程序与授权办法，现对开展本项目工作的负责人进行任命及授权。

一、任命

现任命李毅雄同志，担任兰坪县宏源经贸有限责任公司（宏源加油站）安全现状评价报告项目组长。

二、授权范围

1、负责主持该项目小组的组建及工作开展，行使组内人员配置：任务安排、资金使用、设备使用及管理权。

2、负责制定项目工作计划，对服务项目作出开展、暂停、终止的意见。涉及重大隐患的及时向机构报告，并提出小组倾向意见。

3、负责安排对项目委托单位的意见交换、咨询、提供对策措施等服务工作。


4、负责对项目组提交的报告给出总体结论及对策措施与建议。

特此任命

2025 年 07 月 04 日

加油站平面布置

兰坪县宏源经贸有限责任公司位于云南省怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县通甸镇八十一社区，加油站做东向西，面向剑兰公路。为充分利用场地，整个站区建（构）筑物的布置分为三个功能区，分别是加油区、站房和油罐区。加油站出入口设置于加油站西侧。



周边环境

加油站坐东向西布置，西面为剑兰公路，剑兰公路西面为商业用房（饭馆）；北面为民房，东面为养老院，南面为村道，村道南面为商业用房（饭馆）。加油站的北面、西面、南面均有架空电力线（杆高 11m）从站外穿过。加油站的东南角有个室外变压器（站外使用）。加油站作业区北侧布置辅助服务区（自助洗车装置），加油站作业区与辅助服务区（自助洗车装置）之间设置了明显的界限标识。加油站周边环境见图 2-2。




图 2-2 周边关系位置图

昭通市鼎安科技有限公司

安全生产工程技术服务现场检查整改建议书

项目（单位）：兰坪县宏源经贸有限责任公司（宏源加油站）

项目类型：安全现状评价

法定代表人：严志鹏 联系电话：17380631267 日期：2025.07.04

现场发现的问题及建议：

- 1、卸油操作规程未更新；
- 2、部分警示标牌老化破损；
- 3、防撞栏接地线脱落；
- 4、加油区灭火器点检卡记录显示每月检查一次，点检频次不足。

委托方

兰坪县宏源经贸有限责任公司（宏源加油站）

2025 年 07 月 04 日

现场检查人员：李敏雅 周忠菊

昭通市鼎安科技有限公司